

INFORME DE COMISIÓN



Fecha de Elaboración: 06/03/2019

Consecutivo por Área: SII-003/19

Jefe inmediato: M en C Jorge Elias Angulo

Delegación: BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado:	<u>ESPINOZA</u>	<u>DELGADO</u>	<u>ADRIAN</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: del 18 al 21 de febrero de 2019

Lugar: Isla San Marcos, Punta Abrejos, La Bocana y Bahía Asuncion, municipio de Mulegé, BCS

Objeto de la Comisión: Realizar visita de verificación de medidas y visitas de inspección en materia de descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales.

Síntesis: se llevo a cabo la comision, verificando la aplicacion de medidas y levantamiento de actas en materia de aguas residuales.

Conclusión: Se llevo a cabo las visitas que se programaron para tal periodo.

Resultados Obtenidos: levantamineto de 3 actas de inspección en materia de aguas residuales, y una de verificacin de medidas correctivas.

Contribución: al cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de aguas residuales y de emisiones a la atmosfera.

Atentamente Ing. Adrián Espinoza Delgado Comisionado		Vo.Bo. M en C Jorge Elias Angulo Jefe Inmediato
--	--	---

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.