

INFORME DE COMISIÓN



Fecha de Elaboración: 26 de marzo de 2019

Jefe inmediato: ING. SAUL COLIN ORTIZ

Consecutivo por Área: SII- 006

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado: ELIAS ANGULO JORGE
 Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 13 al 15 de marzo de 2019

Lugar: Puerto San Carlos , Puerto Adolfo López Mateos, Cd. Constitución, Municipio de Comondú, B.C.S.

Objeto de la Comisión: Llevar a cabo visita de inspección a Productos Pesqueros de Matancitas SAPI de CV en materia de descarga de aguas residuales a cuerpo receptor de aguas nacionales, y verificar medidas correctivas dictadas en resolución administrativa a establecimiento denominado Llantera Venegas y Del Centro S.A. de C.V.

Síntesis: se llevo a cabo la inspección observandose presuntas irregularidades en materia de desarga de aguas residuales a cuerpo receptor de aguas nacionales y se observó cumplimiento e incumplimiento parcial a medidas correctivas verificadas.

Conclusión: se lavanto tres actas de inspección una por cada una de las empresas objeto de la comisión circunstanciandose las observaciones de inspección conforme a los objetos de las ordenes de inspección.

Resultados Obtenidos: en la comisión del 13 al 15 de marzo de 2019, se realizó vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de descarga de aguas residuales a cuerpo receptor de aguas nacionales y se verificaron medidas correctivas dictadas en resoluciones administrativas.

Contribución: Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental para contribuir en el desarrollo sustentable y protección del medio ambiente.

Atentamente

[Signature]
M. en C. Jorge Elías Angulo
 Comisionado

[Signature]

Vo.Bo.

[Signature]
Ing. Saul Colin Ortiz.
 Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

