PROFEPA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROFEPA
JOHANA
16 OCT. 2019
RECIBIDO
"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA"

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 15/10/2019

Jefe inmediato: M en C Jorge Elias Angulo

Consecutivo por Área: SII- 028/19

Delegación : BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado: ESPINOZA (Apellido Paterno) DELGADO (Apellido Materno) ADRIAN (Nombre (s))

Periodo: 14 de Octubre de 2019

Lugar: San Juan de la Costa, municipio de La Paz, Baja California Sur

Objeto de la Comisión: En atencion al oficio No. PFPA/10.2/2C.27.1/035/2019, realizar visita tecnica en la zona de San Juan de La Costa, mpio. de La Paz, BCS, en relacion con el presunto desbordamiento y escurrimiento de la presa de jales de la empreas roca Fosforic aMexicana II S.A. de C.V.

Síntesis: Se realizo visita tecnica a la zona de la Poblacion de San Juan de la costa y de la empresa Roca Fosforica Nexicana II SA de CV, se observo que a la legada de la zona el camino se interrumpio debido a escurrimientos fuertes de agua en el arroyo San Juan, se realizo recorrido por las inmediaciones de la presa de jales, la cual se observa en buenas condiciones y en funcionamiento.

Conclusión: no existen daños a la presa de jales de la empresa Roca Fosofrica Mexicana II SA de CV

Resultados Obtenidos: No existen daños mayores a la presa de jales, solo pequeños canales producto del escurrimiento pluvial

Contribución: a constatar las condicones estructurales de la presa de jales, la cual se encuentra en buen estado

PROFEPA
15 OCT. 2019
RECIBIDO
"OFICINA C. DELEGADO"

Atentamente

Ing. Adrián Espinoza Delgado
Comisionado

Vo.Bo.

M en C Jorge Elias Angulo
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solcitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.