



INFORME DE COMISIÓN

Recibido
06/10/16

Jefe inmediato: Ing. Jorge Elías Angulo

Fecha de Elaboración: 30/09/2016

Consecutivo por Área: SSI-068/16

Delegación: BAJA CALIFORNIA SUR

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado: Castro Romero Luis Martín
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 28 de septiembre de 2016

Lugar: km 168+300 Loreto-Santa Rosalía, BCS

Objeto de la Comisión: Realizar vigilancia a toma de muestra finales de remediación de sitio en el km 168+300 carretera transpenindular tramo Loreto-Santa Rosalía, municipio de Mulege, BCS

Síntesis: Se realizó recorrido de vigilancia para verificar la toma de muestra finales de remediación de sitio en el km 168+300 carretera transpenindular tramo Loreto-Santa Rosalía, municipio de Mulege, BCS, por parte de la empresa COMERCIALIZADORA RECOMAC, SA DE CV., con 6 muestras de suelo contaminado de residuos peligros

Conclusión: Se realizaron 05 muestras y una muestra de testigo

Resultados Obtenidos: Aplicación de la medida de seguridad

Contribución: Aplicación de la NMX-EC-17025-IMNC-2006

Atentamente

Nombre y Firma: Luis Martín Castro Romero

Comisionado

Vo.Bo.

Nombre y Firma: M. en C. Jorge Elías Angulo

Subdelegado Industrial

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.



Castro