

INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato:

Ing. Juan Carlos Segura

Fecha de Elaboración:

21 de julio del 2016

Consecutivo por Área:

301

Delegación :

Chihuahua

Área de Adscripción:

Subdelegación de Recursos Naturales

Comisionado:

Leyva

* Franco

Joel

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Periodo:

Del 12 al 15 de julio del 2016

Lugar:

Interior del Municipio de Guachochi, Chih.

Objeto de la Comisión:

Dentro del Operativo de Inspección y Vigilancia en materia de Impacto Ambiental a Líneas de Distribución Eléctrica al interior del Municipio de Guachochi, Chih.

Síntesis:

Martes 12 de julio: Dentro del Operativo en materia de Impacto Ambiental a Líneas de Distribución Eléctricas, ubicadas al interior del Municipio de Guachochi, Chihuahua, nos trasladamos al Municipio de Guachochi Chih., específicamente en el Ejido Rocheachi constituyendonos en el área del Proyecto Línea de Distribución Eléctrica El Frijolar evidenciando la línea se encuentra actualmente en funcionamiento, observando ocho señalamientos alusivos a los trabajos, no evidenciando irregularidades en su trayecto, así mismo se revisaron los compromisos señalados en la MIA-P, encontrando que aún no se ha llevado a cabo la reforestación, así mismo se evidenciaron dos botes para la recolección de basura y la construcción de seis presas filtrantes.

Miércoles 13 de julio.- Nos trasladamos a la Comunidad Napuchi, donde no se evidenciaron obras y/o actividades relativas a la construcción de la Línea de Distribución Eléctrica Napuchi, encontrándose únicamente el trazo de la misma; posteriormente nos constituimos en la localidad de Barranquita, específicamente en el área del Proyecto Línea de Distribución Eléctrica Barranquita evidenciando la línea se encuentra actualmente en funcionamiento, observando cinco señalamientos alusivos a los trabajos, no evidenciando irregularidades en su trayecto, así mismo se revisaron los compromisos señalados en la MIA-P, encontrando no se llevó a cabo la reforestación, así mismo se evidenciaron dos botes para la recolección de basura y la construcción de tres presas filtrantes. Por último, nos constituimos en la localidad de Nacosarachi, donde evidenciamos se ubica la Línea de Distribución Eléctrica Nacosarachi, evidenciando la línea se encuentra actualmente en funcionamiento, observando un señalamiento alusivo a los trabajos, no evidenciando irregularidades en su trayecto, así mismo se revisaron los compromisos señalados en la MIA-P, encontrando no se llevó a cabo la reforestación, así mismo se evidenciaron dos botes para la recolección de basura y la construcción de una presa filtrante.

Jueves 14 de julio: Nos constituimos en el área del Proyecto Línea de Distribución Eléctrica Tecorichito, evidenciando la línea se encuentra actualmente en funcionamiento, observando cinco señalamientos alusivos a los trabajos, no evidenciando irregularidades en su trayecto, así mismo se revisaron los compromisos señalados en la MIA-P, encontrando no se llevó a cabo la reforestación, además se evidenció la construcción de dos presas filtrantes y el cabeceo de una cárcava, elaboradas a base de piedra. Posteriormente nos trasladamos al área del Proyecto Línea de Distribución Eléctrica Laguna de Gualayna, evidenciando la línea se encuentra actualmente en funcionamiento, observando dos señalamientos alusivos a los trabajos, no evidenciando irregularidades en su trayecto, así mismo se revisaron los compromisos señalados en la MIA-P, encontrando no se llevó a cabo la reforestación, además se evidenció la construcción de una presa filtrante. Nos constituimos en el área del Proyecto Línea de Distribución Eléctrica Laguna de los Corrales, evidenciando la línea se encuentra actualmente en funcionamiento, observando cinco señalamientos alusivos a los trabajos, no evidenciando irregularidades en su trayecto, así mismo se revisaron los compromisos señalados en la MIA-P, encontrando no se llevó a cabo la reforestación, además se evidenció la construcción de cuatro presas filtrantes y el cabeceo de una cárcava, elaboradas a base de piedra.

Viernes 15 de julio: Nos constituimos en el área del Proyecto Línea de Distribución Eléctrica El Rincon evidenciando la línea se encuentra actualmente en funcionamiento, observando cinco señalamientos alusivos a los trabajos, no evidenciando irregularidades en su trayecto, así mismo se revisaron los compromisos señalados en la MIA-P, encontrando no se llevó a cabo la reforestación, además se evidenció la construcción de una presa filtrante.

Conclusión:

Se dio cumplimiento con el objeto de la Comisión.

Resultados Obtenidos:

Se levantaron las Actas de Inspección correspondientes.

Contribución:

Con estas acciones se busca incidir en la disminución de los ilícitos sobre los recursos naturales.

Atentamente,

Vo.Bq.

Ing. Joel Leyva Franco

Ing. Juan Carlos Segura

Comisionado

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.