

**INFORME DE COMISIÓN**

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide González Bermúdez

Fecha de Elaboración: 02/05/2016

Consecutivo por Área: \_\_\_\_\_

Delegación : Profepa Chihuahua.

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial.

Comisionado: Gutiérrez Suárez Mark Oscar  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 29 de abril del 2016

Lugar: Jiménez, Chihuahua.


**Objeto de la Comisión:**  
Visita de verificación en el interior del Municipio de Jimenez a la empresa EXPRESS Y TANQUES ESPECIALIZADOS, S.A DE C.V. (Of. Com. 165)


**Síntesis:**  
Se realizó visita de verificación a la empresa EXPRESS Y TANQUES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., en atención y seguimiento a contingencia ambiental consistente en derrame de hidrocarburo.


**Conclusión:**  
Se realizó la verificación física y documental de medida correctiva dictada en Resolución Administrativa consistente en la ejecución del Plan de Remediación de suelo.

**Resultados Obtenidos:**  
Se levantó acta correspondiente, se verificó el cumplimiento parcial de medida correctiva. Durante la diligencia se llevó a cabo muestreo final comprobatorio por parte de la empresa visitada.

**Contribución:**  
Se dio seguimiento a contingencia ambiental verificando el cumplimiento de medidas. Se presenció muestreo final comprobatorio.  
Se estableció presencia de Profepa en la zona.

Atentamente  
  
Ing. Mark Oscar Gutiérrez Suárez  
Comisionado



Vd.Bo.  
  
Ing. Lilia Aide González Bermúdez  
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.