



## INFORME DE COMISIÓN

FJ  
663

Fecha de Elaboración: 21/07/2017

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Consecutivo por Área: 366

Delegación: CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado: HERMOSILLO MONTES JESUS EMILIO  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: DEL 17 AL 18 DE JULIO DE 2017

Lugar: CAMARGO, CHIHUAHUA.

**Objeto de la Comisión:** Realizar visita de inspección a empresa Minera del Norte, S.A. de C.V.

**Síntesis:** El día Lunes 17 de julio del presente año nos dispusimos a viajar hacia la mina la perla municipio de Camargo, Chihuahua; propiedad de Minera del Norte, S.A. de C.V., todo esto derivado de un incidente provocado por el derrame de un jal minero el día 12 de julio de 2017 del cual se daría fe de los ocurrido.

**Conclusión:** Se realizo recorrido por la cortina donde se provoco la rotura de la cortina donde se contenia el jal minero, el cual se derramo por la zona contigua a la mina la perla.


**Resultados Obtenidos:** Derivado de la visita de inspección y recorrido por el área de la presa de jales, se levanto una acta de inspección en la que se describieron los sucesos por el incidente del derrame del jal minero de aproximadamente 75,000 metros cubicos sobre una área aproximada de 12 hectáreas del rancho Tacubaya.

**Contribución:** Se logro verificaciones de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente

EMILIO H.M  
Ing. Jesús Emilio Hermosillo Montes

Comisionado



Vo.Bo.

[Signature]  
Ing. Lilia Aidé González Bermúdez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.