

INFORME DE COMISIÓN

7.1099
 O.C 0050

Fecha de Elaboración: 28/02/2018

Jefe inmediato: LILIA AIDE GONZALEZ BERMUDEZ

Consecutivo por Área: _____

Delegación : CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUB DELEGACION INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado:	<u>GONZALEZ</u>	<u>DOZAL</u>	<u>DIOGENES DAVID</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: del 19 al 23 de febrero del 2018

Lugar: Satevo, Bocoyna, Chih.

Objeto de la Comisión: Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Síntesis: Se relizaron realizo la visita de insepccion en materia de residuso peligrosos a la empresa MINERA PLATA REAL, S DE R.L. DE C.V. la cual se encuentra localizada al interior del Municipio de Satevo, Chih., así mismo se realizó la vista de inspección al a empresa denominada INFRAESTRUCTURA ENERGETICA MONARCA, S. DE R.L. DE C.V., la cual se encuentra localizada al interior del municipio del Bocyna.

Conclusión: Se reviso el total de las instalaciones de las empresas visitadas y posterios los documentos en los que de cumplimiento a la normativa que le aplico al momento de la inspección.

Resultados Obtenidos: De las visitas de inspección se obtuvieron como resultado; para la empresa MINERA PLATA REAL, S DE R.L. DE C.V. Con irregularidades leves y para la empresa INFRAESTRUCTURA ENERGETICA MONARCA, S. DE R.L. DE C.V. sin irregularidades.

Contribución: Se dio cumplimiento al oficio de comisión 0050. Se hizo presencia de la PROFEPA en la región.


Atentamente



ING. D. David Gonzalez Dozal

Comisionado

Vo.Bo.



ING. Lilia Aide Gonzalez Bermudez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.