

INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Fecha de
Elaboración: 12/03/2018

Consecutivo
por Área: _____

Delegación : CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado:	HERMOSILLO	MONTES	JESUS EMILIO
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
Periodo:	DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2018		
Lugar:	CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.		

Objeto de la Comisión: Visita de inspección a Jugomex, S.A. de C.V.

Síntesis: Se realizo visita de inspeccion los días 1 y 2 de Marzo del presente año en materia de descarga de aguas residuales, ya que de su proceso se generan aguas residuales.

Conclusión: Se logro terminar en tiempo y forma la presente visita de inspección.

Resultados Obtenidos: Se levanto acta de inspección de número CI0019VI2018 evidenciándose actos, hechos u omisiones que pudieran constituir infracciones al Permiso de descarga de aguas residuales.

Contribución: Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente

EMILIO H.M
Ing. Jesús Emilio Hermosillo Montes

Comisionado

Vo.Bo.

Ing. Lilia Aidé González Bermúdez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.