

**INFORME DE COMISIÓN**

DCC 2299

30.50  
E1 12/01/18

Jefe inmediato: LILIA AIDE GONZALEZ BERMUDEZ

Fecha de  
Elaboración: 10/01/2018

Consecutivo  
por Área: \_\_\_\_\_

Delegación : CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUB DELEGACION INSPECCION INDUSTRIAL

| Comisionado: | GONZALEZ         | DOZAL            | DIOGENES DAVID |
|--------------|------------------|------------------|----------------|
|              | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s)     |

Período: 09 de enero del 2018

Lugar: Hidalgo del Parral, Chih.

Objeto de la Comisión: Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Síntesis: Se realizó la visita de inspección y recorrido en la empresa Promotora de la Industria Chihuahuense la cual se encuentra localizada al interior del municipio de Hidalgo del Parral, Chih.

Conclusión: Se localizó el punto de descarga de las aguas residuales generadas en el Parque Industrial Parral

Resultados Obtenidos: Se dio cumplimiento a la orden de ubicar el punto de descarga de las aguas residuales de la empresa visitada.

Contribución: Se dio cumplimiento al oficio de comisión 0634. Se hizo presencia de la PROFEPA en la región.

Atentamente

ING. D. David Gonzalez Dozal

Comisionado

Vº.Bº.

ING. Lilia Aide Gonzalez Bermudez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.