



INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Fecha de Elaboración: 20/11/2018

Consecutivo por Área: _____

Delegación : CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado: HERMOSILLO MONTES JESUS EMILIO

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

Lugar: CHÍNIPAS, CHIHUAHUA.

Objeto de la Comisión: Realizar visita de inspección en materia de atmosfera y a raíz de contingencia a empresa Coeur Mexicana, S.A. de C.V.

Síntesis: Se procedió a transportarse desde la ciudad de Chihuahua hacia el Municipio de Chínipas, Chihuahua en el Ejido Palmarejo, donde se encuentra la empresa Coeur Mexicana, S.A. de C.V. Para levantar actas de inspección en materia de atmosfera y contaminación de suelos.

Conclusión: Se terminó en tiempo y forma las presentes diligencias las cuales consistieron en levantar dos actas de inspección.

Resultados Obtenidos: Se levantaron dos actas de inspección; la primera en materia de atmosfera con número de expediente CI0110VI2018 y la segunda en materia de contaminación de suelos con número de expediente CI0111VI2018.

Contribución: Se logro verificaciones de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente

Emilio t.m
Ing. Jesús Emilio Hermosillo Montes

Comisionado

Vo.Bo.

Lilia Aide Gonzalez Bermuez
Ing. Lilia Aidé González Bermúdez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.