

**INFORME DE COMISIÓN**

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Fecha de Elaboración: 31/10/2018

Consecutivo por Área: \_\_\_\_\_

Delegación: CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado: HERMOSILLO MONTES JESUS EMILIO

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 30 DE OCTUBRE DE 2018


Lugar: INTERIOR AL MUNICIPIO DE SAUCILLO, CHIHUAHUA.

**Objeto de la Comisión:** Presenciar toma de muestras en el kilómetro 103 + 400 de la carretera federal número 45, tramo Jiménez - Delicias.

**Síntesis:** Se procedió a transportarse hacia el kilometro 103 + 400 de la carretera federal número 45, tramo Jiménez - Delicias, ya que en la zona se encuentra una celda que contiene suelo natural contaminado con aceite, con el fin de realizar muestreo final comprobatorio a este mismo suelo.

**Conclusión:** Se presencio el muestreo final comprobatorio en el que se levantaron dos muestras con un duplicado

**Resultados Obtenidos:** Se levanto para su constancia acta circunstanciada en el que se describieron las actividades realizadas en el muestro final comprobatorio.



**Contribución:** Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente

EMILIO H. M.  
 Ing. Jesús Emilio Hermosillo Montes

Comisionado

Vo.Bo.

[Signature]  
 Ing. Lilia Aidé González Bermúdez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.