



INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: ING. LILIA AIDE GONZALEZ BERMUDEZ

Fecha de Elaboración: 27/02/2019

Consecutivo por Área: 37

Delegación : CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado:	<u>CARTA</u>	<u>SOTELO</u>	<u>MANUEL LEONARDO</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 25 DE FEBRERO DE 2019

Lugar: MUNICIPIO DE AHUMADA, CHIHUAHUA

Objetivo de la Comisión: RECABAR DATOS PARA REALIZACION DE PERITAJE SOLICITADO POR LA PGR.

Síntesis: NOS CONSTITUIMOS EN EL KM. 297 + 900 DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 45 CHIHUAHUA-CIUDAD JUAREZ, TRAMO CIUDAD JUAREZ-VILLA AHUMADA, LUGAR DONDE SE ENCUENTRA UNA PIPA DE CAPACIDAD 33,0000 LITROS RECOSTADA HACIA SU LADO DERECHO EN EL CARRIL DE ENTRADA DE VEHICULOS DE CARGA DE LA EX ADUANA DE SALIDA, LA CUAL SE ENCUENTRA VACIA Y DERRAMO SU CONTENIDO DE GASOLINA MAGNA SOBRE CARPETA ASFALTICA Y SUELO NATURAL DEL LIUGAR, CUENTA CON LA PLACA NUMERO 245WR4, NO SE OBSERVA SI ESTA ERA REMOLCADA POR ALGUN TRACTOCAMION POR NO ENCONTRARSE ESTE EN EL LUGAR, ESTA PIPA TIENE LA LEYENDA DE LA EMPRESA TRANSPORTACION CARRETERA, S.A. DE C.V.

Conclusión: SE MIDIO LA SUPERFICIE AFECTADA CON EL DERRAME DE GASOLINA MAGNA Y SE LE SOLICITA LA CARACTERIZACION DEL SITIO Y PRESENTAR PARA SU APROBACION ANTE LA AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGIA Y AMBIENTE UN PROGRAMA DE REMEDIACION DEL AREA AFECTADA.

Resultados Obtenidos: SE REALIZO EL PERITAJE SOLICITADO



Atentamente

ING. MANUEL LEONARDO CARTA SOTELO

Comisionado

Vo.Bo.

ING. LILIA A. GONZALEZ BERMUDEZ

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.