

INFORME DE COMISIÓN

HT 247
OC.
131

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Fecha de Elaboración: 15/05/2019

Consecutivo por Área: _____

Delegación : CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado: GONZALEZ DOZAL DIOGENES DAVID
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: DEL 09 AL 10 DE MAYO DE 2019

Lugar: CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.

Objeto de la Comisión: Visitas de inspección en materia de aguas residuales. (Of.Com. 0131).

Síntesis: Se procedió a realizar 01 visita ordinaria en materia de aguas residuales al establecimiento Junta Municipal de Agua y Saneamiento Cuauhtémoc, la cual consistió en realizar recorrido por las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales, así como el levantamiento de acta de inspección.

Conclusión: Se termino en tiempo y forma la presente visita.

Resultados Obtenidos: Se levantó acta de inspección de número CI0045VI2019 en la que se evidenciaron irregularidades, mismas que quedaron acentadas en el acta.

Contribución: Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente

Ing. Diogenes David Gonzalez Dozal

Comisionado

Vo.Bo.

Ing. Lilia Aidé González Bermúdez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.