



INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Fecha de
Elaboración: 11/10/2019

Consecutivo
por Área: _____

Delegación: CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado:	HERMOSILLO	MONTES	JESUS EMILIO
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2019

Lugar: INTERIOR AL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIHUAHUA.

Objeto de la Comisión: Atender contingencia de Ferrocarril Mexicano (Of. Com. 0313).

Síntesis: El día 16 de septiembre de 2019, en el Km Q-669+280 de la línea Q ferroviaria concesionada a Ferrocarril Mexicano, cercano al poblado de Temoris, ocurrió un derrame de diésel de aproximadamente 6343 litros derivado de la perforación del tanque por una roca. En el que se realizaron las acciones para contener el derrame, aplicando musgo absorbente y como barrera de contención costales con arena.

Conclusión: Se logró evidenciar físicamente el área donde ocurrió el derrame, siendo un área aproximada de 70 metros cuadrados, cabe mencionar que dicha zona es de nulo acceso a través de vehículo o a pie, por lo cual mediante Hi Rail (vehículo carretera - ferrocarril) se llegó a esta área.

Resultados Obtenidos: Se levantó acta de inspección CI0093VI2019 en materia de contaminación de suelos, en el cual quedaron asentados todo lo relacionado al derrame de diésel.

Contribución: Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente

EMILIO H.M.
Ing. Jesús Emilio Hermosillo Montes

Comisionado

Vo.Bo.

[Firma]
Ing. Lilia Aidé González Bermúdez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.