



INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aída González Bermúdez

Fecha de Elaboración: 20/11/2019

Consecutivo por Área: _____

Delegación: CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado: HERMOSILLO MONTES JESUS EMILIO

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

Lugar: INTERIOR MUNICIPIO DE ROSALES, CHIHUAHUA.

Objeto de la Comisión: Seguimiento a contingencia de incendio de recicladora de aceites (Of. Com. 0373).

Síntesis: Se procedió a recabar datos en el H. Cuerpo de Bomberos - Protección Civil del Municipio de Rosales, con el fin de conocer lo ocurrido por la explosión - incendio de bodega que almacenaba biodiésel y aceite vegetal y automotriz gastado, ya que no se pudo tener el acceso al predio.

Conclusión: Se terminó en tiempo y forma la presente visita.

Resultados Obtenidos: Se tomaron datos relevantes sobre el incidente, los cuales serán turnados para valoración de los mismos.

Contribución: Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente

EMILIO H.M.

Ing. Jesús Emilio Hermosillo Montes

Comisionado

Vb.Bo.

Ing. Lilia Aída González Bermúdez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.