

INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Fecha de
Elaboración: 24/07/2020

Consecutivo
por Área: _____

Delegación : _____ CHIHUAHUA

Área de Adscripción: _____ SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado: GONZÁLEZ DOZAL DIÓGENES DAVID
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: _____ DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2020

Lugar: _____ INTERIOR AL MUNICIPIO DE OCAMPO, CHIHUAHUA.

Objeto de la Comisión: Visita de inspección Minera Pinos Altos (Of. Com. 108).

Síntesis: Una vez en el proyecto minero Real de Angeles, se procedió a realizar un recorrido para verificar las Descargas de las Aguas Residuales.

Conclusión: Se logró terminar en tiempo y forma la presente comisión.

Resultados Obtenidos: Se levantó acta de inspección CI0036VI2020 en materia de Aguas Residuales, quedando asentados, hechos y omisiones.

Contribución: Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente

Ing. Diógenes David González Dozal
Comisionado

Vo.Bo.

Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.