

**INFORME DE COMISIÓN**

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Fecha de Elaboración: 24/07/2020

Consecutivo por Área: \_\_\_\_\_

Delegación : CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado: Hermosillo Montes Jesús Emilio

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2020

Lugar: INTERIOR AL MUNICIPIO DE OCAMPO, CHIHUAHUA.

**Objeto de la Comisión:** Visita de inspección Minera Real de Angeles (Of. Com. 107).

**Síntesis:** Una vez en el proyecto minero Real de Angeles, se procedió a realizar un recorrido para verificar las Descargas de las Aguas Residuales.

**Conclusión:** Se logró terminar en tiempo y forma la presente comisión.


**Resultados Obtenidos:** Se levantó acta de inspección CI0036VI2020 en materia de Aguas Residuales, quedando asentados, hechos y omisiones.

**Contribución:** Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente

  
 Ing. Jesús Emilio Hermosillo Montes

Vo. Bo.

  
 Ing. Lilia Aidé González Bermúdez

Comisionado **Jefe Inmediato**

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.