

INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Fecha de Elaboración: 10/07/2020

Consecutivo por Área: _____

Delegación : CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado: HERMOSILLO MONTES JESUS EMILIO

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: DEL 06 AL 08 DE JULIO DE 2020

Lugar: INTERIOR AL MUNICIPIO DE CUSHURIACHI, CHIHUAHUA.

Objeto de la Comisión: Visita de inspección en materia de descarga de aguas residuales (Of. Com. 109).

Síntesis: Una vez en el proyecto minero se procedió a realizar recorrido en el interior de la mina, identificando descarga de aguas residuales a arroyo conocido localmente como Cusi, estas aguas subterráneas provienen del interior de la mina. Las aguas se les da previo tratamiento a su descarga.

Conclusión: Se logró terminar en tiempo y forma la presente comisión.

Resultados Obtenidos: Se levantó acta de inspección CI0035VI2020 en materia de descarga de aguas residuales, para lo cual se levantó acta de inspección ordinaria.

Contribución: Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente

EMILIO H.M

Ing. Jesús Emilio Hermosillo Montes

Comisionado

Vo.Bo.

Ing. Lilia Aidé González Bermúdez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.