



INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 24/07/2020

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Consecutivo por Área: _____

Delegación : CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

| Comisionado: | Hermosillo | Montes | Jesús Emilio |
|--------------|--|------------------|--------------|
| | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s) |
| Periodo: | <u>DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2020</u> | | |
| Lugar: | <u>INTERIOR AL MUNICIPIO DE OCAMPO, CHIHUAHUA.</u> | | |

Objeto de la Comisión: Visita de inspección Minera Real de Angeles (Of. Com. 107).


Síntesis: Una vez en el proyecto minero Real de Angeles, se procedió a realizar un recorrido para verificar las Descargas de las Aguas Residuales.

Conclusión: Se logró terminar en tiempo y forma la presente comisión.

Resultados Obtenidos: Se levantó acta de inspección CI0036VI2020 en materia de Aguas Residuales, quedando asentados, hechos y omisiones.


Contribución: Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente


Ing. Jesús Emilio Hermosillo Montes

Comisionado

Vo.Bo.


Ing. Lilia Aidé González Bermúdez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.