

**INFORME DE COMISIÓN**

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Fecha de Elaboración: 10/02/2021

Consecutivo por Área: \_\_\_\_\_

Delegación : CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado: Hermosillo Montes Jesús Emilio  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: DE 08 DE FEBRERO DE 2021

Lugar: INTERIOR AL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, CHIHUAHUA.

**Objeto de la Comisión:** Realizar Peritaje Técnico, Kilómetro 166+200 de la Carretera 49-D Gómez Palacio –Jiménez Tramo entronque Berenjillo – Corralitos Vía (931) (Of. Com. 019).

**Síntesis:** Se dispuso a llegar al Kilómetro 166 + 200 de la Carretera 49-D Gómez Palacio - Jiménez Tramo entronque Berenjillo - Corralitos Vía 931. Con el fin de verificar derrame hacia suelo natural de posible hidrocarburo.

**Conclusión:** Se logró terminar en tiempo y forma la presente comisión.

**Resultados Obtenidos:** Se levantó toda evidencia como dimensiones, coordenadas geograficas, evidencia fotografica, etc....

**Contribución:** Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente

EMILIO H.M  
Ing. Jesús Emilio Hermosillo Montes

Comisionado

Vo.Bo.

Lilia Aide Gonzalez Bermuez  
Ing. Lilia Aidé González Bermúdez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.