



INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Fecha de Elaboración: 26/03/2021

Consecutivo por Área: 38

Delegación : CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado:	González	Dozal	Diogenes David
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
Periodo:	DEL 22 AL 24 DE MARZO DE 2021		
Lugar:	INTERIOR AL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIHUAHUA.		

Objeto de la Comisión: Se realizó visita técnica para presenciar muestreo de suelos en kilometro Q-699+500, de la Línea Q, de Ferrocarril, en el Municipio de Urique, Chihuahua (Of. Com. 038).

Síntesis: Se realizó visita técnica para presenciar muestreo de suelos en kilometro Q-699+500, de la Línea Q, de Ferrocarril, en el Municipio de Urique, Chihuahua, en materia de contaminación de suelos por hidrocarburos.

Conclusión: Se logró terminar en tiempo y forma la presente comisión.

Resultados Obtenidos: Se levantó toda evidencia como dimensiones, coordenadas geograficas, evidencia fotografica, etc....

Contribución: Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente

Ing. Diogenes David González Dozal

Comisionado

Va. B.

Ing. Lilia Aidé González Bermúdez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.