



INFORME DE COMISIÓN

Fecha de
Elaboración: 19/03/2021

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Consecutivo
por Área: _____

Delegación: CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado:	González	Dozal	Diogenes David
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2021

Lugar: INTERIOR AL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIHUAHUA.

Objeto de la Comisión: Se realizó visita técnica para presenciar muestreo de suelos en Calle Galiana y 9ª, No. 101, Col. Centro, de la Ciudad de Guerrero Chihuahua, en el Municipio de Guerrero, Chihuahua (Of. Com. 039).

Síntesis: Se realizó visita técnica para presenciar muestreo de suelos en Calle Galiana y 9ª, No. 101, Col. Centro, de la Ciudad de Guerrero Chihuahua, en el Municipio de Guerrero, Chihuahua, en materia de contaminación de suelos por hidrocarburos.

Conclusión: Se logró terminar en tiempo y forma la presente comisión.

Resultados Obtenidos: Se levantó toda evidencia como dimensiones, coordenadas geograficas, evidencia fotografica, etc....

Contribución: Verificación de acciones o actividades de la administración pública

Atentamente

Ing. Diogenes David González Dozal

Comisionado

Vo.Bo.

LILIA AIDE GONZALEZ BERMUDEZ

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.