



## INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Fecha de Elaboración: 28/09/2021

Consecutivo por Área: \_\_\_\_\_

Delegación: CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado: JESÚS EMILIO HERMOSILLO MONTES

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
JESÚS EMILIO	HERMOSILLO	MONTES

Periodo: 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Lugar: INTERIOR AL MUNICIPIO DE OCAMPO, CHIHUAHUA.

**Objeto de la Comisión:** Visita técnica en materia de BPC's (Of. Com. 194).

**Síntesis:** Se procedió a realizar visita técnica para la detección de bifenilos policlorados en uno de las subestaciones con las que cuenta la unidad minera, a través de análisis por colorimetría.

**Conclusión:** Se logró terminar en tiempo y forma la presente comisión.

**Resultados Obtenidos:** De la realización del análisis por colorimetría al aceite dielectrico de la subestación eléctrica, este tuvo como resultado por arriba de las 50 ppm Indicado en la NOM-133-SEMARNAT-2015.

**Contribución:** Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente

EMILIO H.M  
Ing. Jesús Emilio Hermosillo Montes  
Comisionado

Vo.Bo.

Lilia Aide Gonzalez Bermuez  
Ing. Lilia Aide González Bermúdez  
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.