



## INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Fecha de Elaboración: 20/04/2022

Consecutivo por Área: \_\_\_\_\_

Delegación : CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado: Hermosillo Montes Jesús Emilio  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2022

Lugar: INTERIOR AL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA.

**Objeto de la Comisión:** Realizar visita de inspección en el Municipio de Guachochi (Of. Com. 055).

**Síntesis:** Se realizó visita de inspección ordinaria en materia de descarga de aguas residuales a la Junta Municipal de Agua y Sanamiento de Guachochi.

**Conclusión:** Se logró terminar en tiempo y forma la presente comisión.


**Resultados Obtenidos:** Se levantó acta de inspección de número CI0025VI2022 en materia de descarga de aguas residuales, en la cual quedaron acentadas omisiones a la legislación aplicable en descarga de aguas residuales.

**Contribución:** Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente

EMILIO H.M  
Ing. Jesús Emilio Hermosillo Montes

Comisionado



VoBo.

Ing. Lilia Aidé González Bermúdez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.