

**INFORME DE COMISIÓN**

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Fecha de Elaboración: 29/11/2022

Consecutivo por Área: \_\_\_\_\_

Delegación: CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado:	Hermosillo	Montes	Jesús Emilio
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
Periodo:	<u>DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022</u>		
Lugar:	<u>INTERIOR AL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA.</u>		

**Objeto de la Comisión:** Realizar visita de verificación a Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Guachochi (Of. Com. 227).

**Síntesis:** Se realizó visita de verificación en la cual se levantó acta de verificación en la que se acentaron hechos u omisiones.

**Conclusión:** Se logró terminar en tiempo y forma la presente comisión.

**Resultados Obtenidos:** Se levantó acta de verificación del cual se evidencio hechos u omisiones, en seguimiento a las descargas de aguas residuales.

**Contribución:** Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente

EMILIO HM  
Ing. Jesús Emilio Hermosillo Montes

Comisionado

Vó.Bo.

[Firma]  
Ing. Lilia Aidé González Bermúdez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.