



## INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Fecha de Elaboración: 18/06/2024

Consecutivo por Área: \_\_\_\_\_

Delegación : CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado: Hermosillo Montes Jesús Emilio

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2024

Lugar: INTERIOR AL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA.

**Objeto de la Comisión:** Desahogar vista de verificación de medidas correctivas en Minera San Julián en interior del Municipio de Guadalupe y Calvo (Of. Com. 065).

**Síntesis:** Constituidos en las instalaciones de la minera en comentó, se procedió a realizar un recorrido por las instalaciones con el fin de verificar medidas correctivas físicas y posteriormente a verificar documentación.

**Conclusión:** Se logró terminar en tiempo y forma la presente comisión.

**Resultados Obtenidos:** Se levantó acta de verificación a MINERA SAN JULIÁN, S.A DE C.V. en relación al expediente PFPA/15.2/2C.27.1/0028-23.


**Contribución:** Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente

  
Ing. Jesús Emilio Hermosillo Montes

Comisionado

Vo.Bo.

  
Ing. Lilia Aidé González Bermúdez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.