



INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Fecha de Elaboración: 24/11/2025

Consecutivo por Área: _____

Delegación: CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado:	<u>Hermosillo</u>	<u>Montes</u>	<u>Jesús Emilio</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 15 DE NOVIEMBRE DE 2025

Lugar: INTERIOR AL MUNICIPIO DE MATAMOROS, CHIHUAHUA.

Objeto de la Comisión: Visita técnica por derrame de jales en empresa minera (Of. Com. 315).

Síntesis: Una vez constituidos en las instalaciones de la empresa Grupo Minero Lozoya, S. de R.L. de C.V., se realizó recorrido en las instalaciones verificando una presa de jales la cual presentó una rotura y posterior deslizamiento de una de las paredes del vaso contenedor, el cual tuvo escurrimientos sobre un arroyo sin nombre.

Conclusión: Se logró terminar en tiempo y forma la presente comisión.

Resultados Obtenidos: Se logro tomar y recabar los datos correspondientes para posteriormente realizar una visita de inspección.

Contribución: Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente	DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS	VoBo.
Ing. Jesús Emilio Hermosillo Montes		Ing. Lilia Aidé González Bermúdez
Comisionado		Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.