

INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Fecha de Elaboración: 24/11/2025

Consecutivo por Área: _____

Delegación: CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado: Hermosillo Montes Jesús Emilio

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Lugar: INTERIOR DEL MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

Objeto de la Comisión: Visita de inspección por contaminación de suelo a Minera Mineworks, S.A. de C.V. (Grupo Minero Lozoya, S. de R.L. de C.V.) (Of. Com. 317).

Síntesis: Una vez constituidos en las instalaciones de la empresa Grupo Minero Lozoya, S. de R.L. de C.V., se realizó recorrido en las instalaciones verificando una presa de jales la cual presentó una rotura y posterior deslizamiento de una de las paredes del vaso contenedor, el cual tuvo escurrimientos sobre un arroyo sin nombre.

Conclusión: Se logró terminar en tiempo y forma la presente comisión.

Resultados Obtenidos: Se levantó acta de inspección a Grupo Minero Lozoya, S. de R.L. de C.V., con el número de Expediente Administrativo PFPA/13.1/3S.1/0091-2025 de fecha 19 de noviembre del 2025 en materia de contaminación de suelos, misma en la que se describió hechos u omisiones.

Contribución: Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente

Ing. Jesús Emilio Hermosillo Montes

Comisionado

VoBo.

Ing. Lilia Aidé González Bermúdez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

