



INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Jefe inmediato: Ing. Lilia Aide Gonzalez Bermuez

Consecutivo por Área: _____

Delegación : CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado: Hermosillo Montes Jesús Emilio
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 10 DE MARZO DEL 2026

Lugar: INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MEOQUI, CHIHUAHUA

Objeto de la Comisión: Presenciar toma de muestra del área donde ocurrieron derrame de lixiviados por parte de la empresa Organika Operadora de Residuos Sólidos, S.A. de C.V., en el Municipio de Meoqui, Chih. (Of. Com. 063).


Síntesis: Una vez constituidos en la empresa, se procedio a presenciar la toma de muestras por parte del laboratorio EHS Labs de México, S.A. de C.V., a suelo natural contaminado por derrame de lixiviados.

Conclusión: Se logró terminar en tiempo y forma la presente comisión.

Resultados Obtenidos: Se levantó acta circunstanciada de los hechos en los cuales, se evidenció la toma de 08 muestras de suelo natural contaminado por derrame de lixiviados.


Contribución: Verificación de acciones o actividades de la administración pública federal.

Atentamente


Ing. Jesús Emilio Hermosillo Montes

Comisionado

Vo.Bo.


Ing. Lilia Aidé González Bermúdez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.