

INFORME DE COMISIÓN



Fecha de Elaboración: 18/02/2026

Jefe Inmediato ING. LILIA AIDE GONZALEZ BERMUDEZ

Consecutivo por Área: Of. Com. 027 (1561)

ORPA: Chihuahua

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial


Comisionado:	<u>Calderón</u>	<u>Reyes</u>	<u>Alma Leticia</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 06-feb-26

Lugar: Interior del municipio de Ahumada, Chihuahua


<b>Objeto de la Comisión:</b> Realizar Visita de Verificación de Medidas de Urgente Aplicación a Empresa Energetica CARVEL, S.A DE C.V.
<b>Síntesis:</b> Personal de la PROFEPA realizo verificación de medidas de urgente aplicacion a la Empresa Carvel, S.A de C.V. En Carretera Cd. Juarez- Cd. Ahumada, Chihuahua
<b>Conclusion:</b> Se realizo verificación de medidas de urgente aplicación a la Empresa Carvel, S.A. DE C.V. en el municipio de Ahumada, Chihuahua.
<b>Resultados Obtenidos:</b> Visita de Verificación de medidas de urgente aplicación en el municipio de Ahumada, Chihuahua
<b>Observaciones:</b> la PROFEPA verifican las medidas de urgente aplicación al derrame de combustible en suelo natural en el municipio de Ahumada, Chihuahua

Atentamente




C. Alma Leticia Calderón Reyes

Comisionado



Vp.Bo.



Ing. Lilia Aide González Bermúdez

Encargada de la Delegacion

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.