



INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: PAA. SALVADOR CARDENAS SANCHEZ

Fecha de Elaboración: 23 de julio de 2018

Delegación: COLIMA

Consecutivo por Área: SI/0070 -18

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: DE DIOS DÁVALOS VIRIDIANA ESTEFANIA

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 18 de julio de 2018

Lugar: TECOMAN, ARMERIA, COLIMA

Objeto de la Comisión:

Realizar visita de inspección en materia industrial (descarga de aguas residuales a bienes nacionales) a la empresa de razón social PRODUCTOS TANIART, S.A. de C.V., ubicada en kilómetro 8 carretera libre Tecoman Armería, colonia Ruiz Cortinez en el municipio de Tecoman, estado de Colima, y posteriormente efectuar recorrido por la localidad de Cofradía de Juárez en el municipio de Armería, con el fin de detectar empresas susceptibles a inspección para el programa operativo anual 2019.

Síntesis:

El día 18 de julio partimos de las oficinas de la Profepa en el estado de Colima, hacia el municipio de Tecoman, Colima, específicamente a las instalaciones de la empresa de razón social PRODUCTOS TANIART, S.A. de C.V., ubicada en kilómetro 8 carretera libre Tecoman Armería, colonia Ruiz Cortinez en el municipio de Tecoman, estado de Colima, con el fin de realizar la visita de inspección en materia de aguas residuales, de donde se desprende visita a la coordenada geográfica 18°51'38.9" latitud norte y 103°54'42.9" longitud oeste, ubicada en el municipio de Tecoman en donde se ubica predio conocido como "rancho de parra" siendo este punto el lugar de descarga de las aguas residuales para la empresa ya mencionada.

Conclusión:

Se llevo a cabo la visita de inspección a Productos Taniart, S.A. de C.V., ubicada en kilómetro 8 carretera libre Tecoman Armería, colonia Ruiz Cortinez en el municipio de Tecoman, así como al rancho de parra ubicado a 16.7 kilómetros aproximadamente, lugar donde presuntamente se realiza la descarga de las aguas llevando a cabo levantando acta de inspección, esto con el fin de verificar que este dando cumplimiento a todos y cada uno de los puntos establecidos en la orden de inspección.


Resultados Obtenidos:

Se cumplió con el objetivo de la comisión en seguimiento a la visita de inspección a Productos Taniart, S.A. de C.V., en el municipio de Armería y el recorrido a "rancho de parra" en el municipio de Tecoman.

Contribución:


Dar cumplimiento y seguimiento con el Programa Operativo Anual, así como dar cumplimiento a lo solicitado por esta delegación.

Atentamente


VIRIDIANA ESTEFANIA DE DIOS DÁVALOS

Comisionado

Vo.Bo.


PAA. SALVADOR CARDENAS SANCHEZ

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.