

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 25 de enero de 2021

Jefe inmediato: Lic. Zoila Dulce Ceja Rodriguez

Consecutivo por Área: 002 RN/2021

Delegación: COLIMA

Área de Adscripción: Subdelegación de Recursos Naturales

Comisionado:	FLORES	RODRIGUEZ	NORMA LORENA
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 19 y 20 de enero de 2021

Lugar: Manzanillo, Colima.

Objeto de la Comisión: levantar acta de verificación en materia de residuos peligrosos en Instalaciones de la CFE en Manzanillo, Colima.

Síntesis: en cumplimiento al oficio de comisión me trasladé al municipio de Manzanillo, Colima, a fin de verificar el cumplimiento de medidas que fueron ordenadas en acuerdo de emplazamiento, mismas que se dividen en 2 zonas: una en el Vaso I de la Laguna de Cuyutlán y la otra al interior de las instalaciones de CFE donde se presentó un derrame de hidrocarburos el pasado mes de agosto del año 2020, por tanto el día 19 de enero se verificaron las medidas correspondientes a la laguna de Cuyutlán realizando un recorrido lagunar a través de una panga pesquera, por toda las margenes donde se había detectado presencia de combustoleo, iniciando el llenado del acta con cierre parcial. Para el día 20, se realizó recorrido al interior de las instalaciones en zona de trincheras, fosa separadora de aceites y tanque de combustoleo, cerrando el acta este día.

Conclusión: se cumplió con el objeto de la comisión.

Resultados Obtenidos: se elevó acta de verificación en la que se registraron hechos y omisiones respecto al cumplimiento de las medidas.

Contribución: fomentar el cumplimiento de la legislación ambiental, para garantizar una restauración de los daños ocasionados.

Atentamente

Nombre y Firma

Ing. Norma Lorena Flores Rodríguez

Vo.Bo.

Nombre y Firma

Lic. Zoila Dulce Ceja Rodríguez

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.