

C. LIC. GERARDO YÉPEZ TAPIA
PRESENTE

NUMERO DE SOLICITUD:		FECHA:	09/03/2018
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:			

LUGAR:

RECORRIDO POR LA REGION DE
LA COSTA CHICA DEL ESTADO DE
GUERRERO

PERIODO:

DEL 1 AL 2 DE MARZO DEL 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN:

DETECTAR OBRAS QUE VIOLENTEN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE LLEVO A CABO RECORRIDO DONDE SE OBSERVARON DIVERSAS ACTIVIDADES, LAS CUALES CARECIAN AL MOMENTO DE AUTORIZACION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL.
RESPONSABLE: H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COPALA, ESTADO DE GUERRERO, EJECUTA LA OBRA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. **CARACTERISTICAS:** INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE UN POZO RADIAL EN ZONA HUMEDA COLINDANTE AL RIO COPALA Y PLAYA VENTURA. LA CONSTRUCCION DE ZAPATAS (OBRA CIVIL) EN HUMEDALY DENTRO DE CUERPO DE AGUA (LAGUNA DE PLAYA VENTURA).
UBICACION: AL ESTE DEL DELTA DEL RIO COPALA, DESEMBOCADURA EN LA LAGUANA DE PLAYA VENTURA.

CONCLUSIONES:

se cumple con la comision encomendada al llevar a cabo el recorrido por la Region de la Costa Chica del Estado de Guerrero.

RESULTADOS OBTENIDOS:

se detectaron diversas actividades, las cuales carecian al momento de autorizacion en materia de impacto ambiental, en los Municipios de Copala, marquelia y la comunidad de Barajillas y Jalapa.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Con la participación de 2 Inspectores adscritos a esta Delegación y un vehículo se dió cumplimiento a la Instrucción del C. Gerardo Yopez Tapia Delegado de la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente en el Estado de Guerrero

ATENTAMENTE

C. MARTÍN VALLEJO GUTIERREZ