

**INFORME DE COMISIÓN**

C. LIC. GERARDO YEPEZ TAPIA
PRESENTE

NUMERO DE SOLICITUD:		FECHA:	31/10/2018
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:			
LUGAR:	Municipio de San Jeronimo	PERIODO:	25 de octubre de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Realizar visita de inspección en materia de Impacto Ambiental

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

En atención a la orden de inspección GR0293RN2018, dirigida a Desarrolladores Gilman del Grijalva S.A de C.V, responsable de las obras o actividades que se realizan Aguas arriba del Rio San Jerónimo, Municipio de Benito Juárez, con el objeto de verificar si cuenta y cumple con la Autorización en materia de Impacto Ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al respecto constituidos en la dirección antes descrita, se observaron actividades de construcción de un bordo a base de material terrígeno al margen del cauce del rio San Jerónimo, con las siguientes características: dicho bordo presenta 1 kilómetro de largo, con un ancho de 20 metros, finalizando con 04 metros de ancho corona, el visitado manifestó que parte del material utilizado para su construcción fue extraído del rio y otra parte de un banco de extracción, sobre dicho bordo se observaron actividades de reparación de maquinaria pesada, observando escurrimiento a suelo directo de sustancias viscosas color café oscuro, a decir del visitado tratándose de grasa y/o aceite de motor. El área se encuentra en colindancia de vegetación testigo característica de selva baja caducifolia, vegetación secundaria y huertas de cocotero.

CONCLUSIONES

se realizó la visita de inspección correspondiente

ATENTAMENTE

C. Erika García Pánfilo