



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
EN EL ESTADO DE GUERRERO

INFORME DE COMISIÓN

BIOL. OMAR EDUARDO MAGALLANES TELUMBRE ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PROFEPA EN EL ESTADO DE GUERRERO PRESENTE			
NUMERO DE SOLICITUD:	004	FECHA:	01/08/2022
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:			
LUGAR:	Lote Reducción Morelos Norte, S/N. Localidad Río Balsas, Municipio de Cocula, Estado de Guerrero, C.P. 40591.	PERIODO:	25 al 29 de julio de 2022
OBJETO DE LA COMISIÓN:			
Acudir a los trabajos de campo de Auditoría Ambiental del proyecto minero denominado Minera Media Luna, S.A. de C.V. (Mina Limón Guajes), ubicada en Lote Reducción Morelos Norte, S/N. Localidad Río Balsas, Municipio de Cocula, Estado de Guerrero, C.P. 40591.			
BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:			
El primer día se realizó la reunión de inicio de los trabajos de campo, donde se elaboró y firmó la minuta de inicio de los trabajos de campo de Auditoría Ambiental, por personal de la empresa, la unidad de verificación y de la dependencia, que nos encontrábamos reunidos, cabe mencionar que a la reunión se conectó por videoconferencia personal de Oficinas Centrales. Posteriormente se inició el recorrido en las áreas: -Relleno de residuos sólidos urbanos -Vivero -Banco de Madera -Campo de tierra fértil El segundo día se realizó recorrido en la Planta que comprende las siguientes áreas: -Banco de Material (Domo) -Trituradora -Molienda -Lixiviación -Planta SART -Prensa y Presa de Jales Además de la planta, en ese día se acudió: -Tajo el Limón -Tajo Guajes -Polvorín -Laboratorio -Estación de Combustible El tercer día se realizó recorrido en las siguientes áreas: -Campamento VLO -Campamento 910 -Mina Subterránea -Hidrantes -Almacén de sustancias Peligrosas -Taller de Mantenimiento -Almacén Temporal de Residuos Peligrosos -Almacén de Residuos de Manejo Especial -Laboratorio SGB -Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales -Pozos de extracción de Agua El cuarto día se continuó el recorrido en los Pozos de Agua y se inició la revisión documental. El quinto día se realizó la reunión de cierre de los trabajos de campo, donde se expusieron los hallazgos físicos y documentales observados por la Unidad de verificación, después se elaboró y firmó la minuta de cierre de los trabajos de campo de Auditoría Ambiental, por personal de la empresa, la unidad de verificación y de la dependencia, que nos encontrábamos reunidos, cabe mencionar que a la reunión se conectó por videoconferencia personal de Oficinas Centrales.			

CONCLUSIONES

En las reuniones de inicio y cierre de los trabajos de campo, se elaboraron y firmaron las minutas, tanto de inicio como de cierre de los trabajos de campo de Auditoría Ambiental, por personal de la empresa, la unidad de verificación y de la dependencia, que nos encontrábamos reunidos, cabe mencionar que a la reunión se conectó por videoconferencia personal de Oficinas Centrales.

RESULTADOS OBTENIDOS:

En las reuniones de inicio y cierre de los trabajos de campo, se elaboraron y firmaron las minutas, tanto de inicio como de cierre de los trabajos de campo de Auditoría Ambiental, por personal de la empresa, la unidad de verificación y de la dependencia, que nos encontrábamos reunidos, cabe mencionar que a la reunión se conectó por videoconferencia personal de Oficinas Centrales.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Dar seguimiento a las empresas que se encuentran inscritas en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), mediante los trabajos de diagnóstico ambiental, esperando que logren su certificación, mediante el cumplimiento de la normatividad ambiental.

ATENTAMENTE

Lic. Víctor Manuel Carpio Nuñez

Inspector Federal de la PROFEPA en el Estado de Guerrero

DECLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.