



INFORME DE COMISIÓN

C. LIC. GERARDO YEPEZ TAPIA
 PRESENTE

NUMERO DE SOLICITUD:		FECHA:	03/05/2018
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:			
LUGAR:	MUNICIPIOS DE IGUALAPA, MARQUELIA, SAN LUIS ACATLAN, XOCHIHUEHUETLAN Y HUAMUXTITLAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO.	PERIODO:	DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Realizar tres visitas de inspección en materia de Impacto Ambiental

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

* En atención a la orden de inspección GR0087RN2018 en materia de impacto ambiental dirigida al C. Eloy Carrasco Hesiquio, responsable de las obras que se realizan en el cauce del arroyo La Gachupina, atendiendo la diligencia la C. Carmela Melo Clara, en carácter de Síndica del Municipio de Igualapa, observando la reciente construcción de una red de drenaje público a base de materiales definitivos dentro del cauce del arroyo, en donde se aprecia la descarga de aguas negras, al momento el visitado no exhibe la autorización en materia de impacto ambiental, se procedió a imponer como medida de seguridad la clausura total-temporal. * En atención a la orden de inspección GR0086RN2018, en materia de impacto ambiental, dirigida y atendida por el C. Félix Pastrana Noyola responsable de las obras dentro del cauce del Río de Marquelia, en donde se observó la reciente construcción de un estanque acuícola a suelo directo, el área inspeccionada no se encuentra dentro del cauce del Río, tratándose de un área cuyo suelo es arcilloso, con capacidad de retención de agua, el sitio se ubica en colindancia con huertas de cocotero y vegetación testigo secundaria. * En atención a la orden de inspección GR0085RN2018, en materia de impacto ambiental, dirigida y atendida por el C. Ángel Salmerón Navarro responsable de la extracción de material pétreo en el río de San Luis Acatlán, al momento no se observó actividad alguna en el cauce, observando que el área se encuentra en colindancia con vegetación testigo de selva baja caducifolia, además de vegetación secundaria y huertas de cocotero, el río se observa en su estado natural con flujo hidrológico tipo perenne. * En atención a la orden de inspección GR0090RN2018, en materia de impacto ambiental, dirigida a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, responsable de las obras que se realizan en el camino rural Tepetlapa-San Miguel Comitlipa, del kilómetro 0+000 al 6+450, en los Municipios de Xochihuehuatlán y Huamuxtítlán, atendida por el C. Bulmaro Prieto Santiago, en carácter de encargado de obra, al momento se observaron a 11 personas realizando construcción de cunetas, el camino cuenta con carpeta asfáltica, se observó la reciente remoción de vegetación forestal, cortes de talud que de 1 a 8 metros de altura, remoción de suelo, además de un banco para la extracción de material terrígeno. * En atención a la orden de inspección GR0091RN2018, en materia de impacto ambiental, dirigida a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), responsable de las obras que se realizan en el Camino rural Totolapa-Tepetlapa-San Miguel Comitlipa-Jilotepec, del Kilómetro 0+000 al 25+000, en los municipios de Huamuxtítlán y Xochihuehuatlán, constituidos en la dirección antes descrita y realizando un recorrido, no se observaron obras y actividades, haciendo constar que el camino es de terracería.

CONCLUSIONES

Se realizaron 05 visitas de inspección en materia de impacto ambiental.

RESULTADOS OBTENIDOS:

La presente comisión, cumplió con el objetivo.

ATENTAMENTE

Ecol. Erika García Pánfilo