



ANEXO III
INFORME DE COMISIÓN



C. LIC. GERARDO YÉPEZ TAPIA

PRESENTE

NUMERO DE SOLICITUD:		FECHA:	19/09/2017
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:			
LUGAR:	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, OAXACA	PERIODO:	DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Participar en el censo de viviendas afectadas por la contingencia sísmica en el estado de Oaxaca.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SINTESIS: Se levantaron cédulas de información de daños estructurales a viviendas, se colocó folios a los accesos de dichas viviendas afectadas y se tomó evidencia fotográfica para su reporte y posterior calificación en el sistema de programas emergentes de vivienda (SIPREV).

Al final del censo de viviendas, se obtuvo un total de 1260 viviendas verificadas, de las cuales 900 presentaron daños parciales habitables, 255 presentan daños parciales, no habitables y 105 presentan daño de pérdida total. Quedando verificadas el total de las localidades rurales pertenecientes al municipio de Santa María Jalapa del Marqués, así como las viviendas afectadas en la cabecera municipal.

CONCLUSIONES:

Se cumplió con la comisión encomendada al cubrir el total de las Delegaciones del Municipio de Santa María Jalapa del Marqués.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se censaron 1260 viviendas de las cuales 900 presentaron daños parciales habitables, 255 presentan daños parciales, no habitables y 105 presentan daños totales.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

LUGAR: Con la participación de 15 personas adscritas a esta Delegación y cinco vehículos oficiales, se dió cumplimiento a la Instrucción del C. Guillermo Haro Bélchez, Procurador Federal de Protección al Ambiente, de asistir al censo de viviendas pertenecientes a danmificados por el sismo en el municipio de Santa María Jalapa del Marqués, estado de Oaxaca.

ATENTAMENTE

JUAN CARLOS GOMEZ FIGUEROA

INSPECTOR FEDERAL