

INFORME DE COMISIÓN



C. LIC. GERARDO YÉPEZ T	APIA
-------------------------	------

SP	0	=	N	T	_

			(4)	Ś.
NUMERO DE SOLICIT	UD:	FECHA:	11 11	19/9/2017
FOLIO DE OFICIO DE	COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTR	RACIÓN DE VIÁTICOS:		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
LUGAR:	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES, OAXACA	PERIODO: DEL 11 AI	_ 15 DE SEPTIEMBRE 2017	ine HELStreet

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Participar en el censo de visiendas afectadas por la contingencia sismica .

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SINTESIS: SE LEVANTARON CÉDULAS DE INFORMACIÓN DE DAÑOS ESTRUCTURALES A VIVIENDAS, CON FOTOGRAFIÁS REPRESENTATIVAS QUE EVIDENCÍAN LA AFECTACIÓN, PARA SU CAPTURA Y POSTERIOR CALIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE PROGRAMAS EMERGENTES DE VIVIENDA (SIPREV).

AL FINAL DEL CIERRE DE CENSO DE VIVIENDAS, SE OBTUVO UN TOTAL DE 1260 VIVIENDAS VERIFICADAS, DE LAS CUALES 900 PRESENTARON DAÑOS PARCIALES HABITABLES, 255 PRESENTAN DAÑOS PARCIALES, NO HABITABLES Y 105 PRESENTAN DAÑO TOTAL. QUEDANDO VERIFICADAS EL TOTAL DE LAS LOCALIDADES RURALES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES, ASÍ COMO LAS VIVIENDAS AFECTADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

CONCLUSIONES:

se cumplio con la comision encomendada al cubrir el total de las Delegaciones del Municipio Santa María Jalapa del Marques.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se censaron 1260 viviendas de las cuales 900 presentaron daños parciales habitables, 255 presentan daños parciales ,no habitables y 105 presentan daños totales.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

LUGAR: Con la participación de 15 personas adscritas a esta Delegación y cinco vehículos se dió cumplimiento a la Instrucción del C. Guillermo Haro Velches, Procurador, de asistir al censo de danmificados por el sismo en el Estado de Oaxaca.

ATENTAMENTE

LIC. ROSENDE BORTILLO SI VERIO