

INFORME DE COMISIÓN

C. LIC. GERARDO YÉPEZ TAPIA
PRESENTE

NUMERO DE SOLICITUD:		FECHA:	21/09/2017
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:			
LUGAR:	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES, OAXACA	PERIODO:	11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Participar en el censo de viviendas afectadas por la contingencia sísmica .

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE LEVANTARON CÉDULAS DE INFORMACIÓN DE DAÑOS ESTRUCTURALES A VIVIENDAS, CON FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS QUE EVIDENCIAN LA AFECTACIÓN, PARA SU CAPTURA Y POSTERIOR CALIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE PROGRAMAS EMERGENTES DE VIVIENDA (SIPREV).
AL FINAL DEL CIERRE DE CENSO DE VIVIENDAS, SE OBTUVO UN TOTAL DE 1260 VIVIENDAS VERIFICADAS, DE LAS CUALES 900 PRESENTARON DAÑOS PARCIALES HABITABLES, 255 PRESENTAN DAÑOS PARCIALES, NO HABITABLES Y 105 PRESENTAN DAÑO TOTAL. QUEDANDO VERIFICADAS EL TOTAL DE LAS LOCALIDADES RURALES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES, ASÍ COMO LAS VIVIENDAS AFECTADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

CONCLUSIONES:

se cumplió con la comisión encomendada al cubrir el total de las Delegaciones del Municipio Santa María Jalapa del Marques.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se censaron 1260 viviendas de las cuales 900 presentaron daños parciales habitables, 255 presentan daños parciales ,no habitables y 105 presentan daños totales.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Con la participación de 15 personas adscritas a esta Delegación y cinco vehículos se dió cumplimiento a la Instrucción del C. Guillermo Haro Velches, Procurador, de asistir al censo de damnificados por el sismo en el Estado de Oaxaca.

ATENTAMENTE

C. JAVIER GENARO NOYOLA TORRES