



INFORME DE COMISIÓN

C. LIC. GERARDO YEPEZ TAPIA
PRESENTE

NUMERO DE SOLICITUD:		FECHA:	06/09/2019
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:			
LUGAR:	Municipio de San Luis Acatlan y Marquelia	PERIODO:	DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2019

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Realizar tres visitas de inspección en materia de Impacto Ambiental

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó una visita de inspección en materia de impacto ambiental a la C. Julleny Yeritxia Cahua Fernández, responsable de las obras y actividades del proyecto denominado "Club de Playa El Edén", ubicado en Costera de Playa Azul, Lote 1-D, Localidad de Ojo de Agua, Las Salinas, Municipio de Cópala, al momento solo se observaron actividades de construcción de una alberca, la visitada exhibe la autorización para dicho proyecto.
- Se realizó visita de inspección en materia de impacto ambiental a la Compañía Constructora e Inmobiliaria Francot, S.A de C.V, por conducto de quien legalmente la represente, responsable de las obras y actividades del proyecto denominado "Construcción del Puente Vado Arroyo Cucharo", ubicado en la Localidad de Zoyatlán, constituidos en la dirección antes descrita, al momento se observó la obra del puente ya concluida, a decir del comisario, se terminaron las actividades de construcción desde el mes de diciembre.
- Se realizó una visita de inspección en materia de impacto ambiental a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero CICAEG, por conducto de quien legalmente la represente, responsable de las obras y actividades del proyecto denominado "Pavimentación con Concreto Asfáltico del Camino E.C. (Tlapa-Marquelia)-El Meson-Jicamaltepéc-Loma Bonita, Carretero Ometepec-Mazapa en el Municipio de San Luis Acatlán, en el Estado de Guerrero", al momento el visitado no exhibe la autorización en materia de impacto ambiental para las obras y actividades de la ampliación de una carretera, corte de talud, obras de drenaje y relleno, se impuso la medida de seguridad de la Clausura Total-Temporal y el aseguramiento precautorio de la maquinaria con la que estaban realizando los trabajos.

CONCLUSIONES

Se realizaron tres visitas de inspección en materia de impacto ambiental.

RESULTADOS OBTENIDOS:

La presente comisión, cumplió con el objetivo.

ATENTAMENTE

Ecol. Erika García Pánfilo