



INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

AREA:
NOMBRE DEL COMISIONADO:
LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN:

SUBDELEGACION DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL
LIC. ANA KARINA REYNA GONZALEZ
MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ Y MUNICIPIO
DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE GUERRERO
DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2018

SINTESIS:

Se realizó tres recorridos de vigilancia sistemática en coordinación con personal de la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), con el propósito de detectar descargas de aguas residuales a cuerpos de agua nacional, los días 06 y 07 de febrero del presente año, en; La PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales), perteneciente al Municipio de Atoyac de Álvarez, Cárcamo de rebombéo de aguas residuales en la Localidad de San Jerónimo, Municipio de Benito Juárez y Laguna de Oxidación, ubicada un kilómetro al este del Cárcamo de rebombéo con dirección al basurero, se tomó evidencia fotográfica y se generó tarjeta informativa.

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA				SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
PARTIDA	IMPORTE	No. DE FACTURA	FECHA	PARTIDA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA
					110.00	Desayuno	06/02/2018
					111.00	Almuerzo	
					105.00	Comida	
					115.00	Cena	
					230.00	Hospedaje	
					137.00	Desayuno	07/02/2018
					130.00	Comida	
				TOTAL	\$938.00		

ATENTAMENTE

LIC. ANA KARINA REYNA GONZALEZ

Vo. Bo.

LIC. GERARDO YÉPEZ TAPIA

Declaro, bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

