

**INFORME DE COMISIÓN NACIONAL**

**Área:** Subdelegación de Auditoría Ambiental **AA.- 202/2015**  
**Nombre del comisionado:** Imelda Flores Reyes  
**Lugar de la comisión:** Atotonilco El Alto, Jalisco.  
**Periodo de la comisión:** 23 al 24 de julio de 2015

**SINTESIS:**

El jueves 23 de julio nos trasladamos a las instalaciones de la empresa Patron Spirits México, S.A. de C.V. Planta Casa Patron, localizada en Ramón Corona No. 111, Col. Centro, el Libramiento Sur s/n, Campo Abierto, en el Municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, C.P. 47750; para realizar la verificación del informe de diagnóstico ambiental. En el lugar fuimos recibidas por el Ingeniero Miguel Ángel Santana Ballesteros, coordinador de protección ambiental, así como personal del área ambiental. Una vez establecidas las bases de nuestra visita, se realizó un recorrido de campo por las instalaciones de la empresa, las cuales incluyeron: oficinas administrativas, departamento médico, laboratorio, cuarto de gases, recepción de bagazo, hornos, área de calderas, cuarto de bombas, área de suavizadores, destilación, CCM, almacén de residuos de manejo especial, almacén de residuos peligrosos, almacén de químicos, tanques de diésel, área de recepción de vinasas, taller de mantenimiento, almacén de indirectos, área de compresores, área de torres, área de carga de pilas, área de combustibles, área de fermentación y área de recepción de agave. Posteriormente, se elaboró y firmó el acta correspondiente, nos retiramos para ingerimos nuestros alimentos y regresar a la Ciudad de Guadalajara.


El viernes 24 de julio nos trasladamos a las instalaciones de la Planta Hacienda Patron, ubicada en el km 27 de la carretera Tototlán – Atotonilco Predio Las Corrientes, Rancho El Nacimiento, C.P. 47750, en el Municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, con el propósito de realizar la verificación del informe de diagnóstico ambiental, donde nuevamente fuimos recibidas por el Ingeniero Miguel Ángel Santana Ballesteros, coordinador de protección ambiental y personal del área ambiental, se realizó un recorrido de campo por las instalaciones de la empresa, algunas de las cuales fueron: oficinas administrativas, área médica, taonas 1,2,3 y 4, laboratorio, granel, almacenes de residuos inorgánicos, indirectos, temporal de residuos peligrosos, materia prima, de área recicladora, cuarto de baterías, cuarto de máquinas, residuos orgánicos, sustancias químicas, tanques de licor, vinasas, tanques de gas L.P., taller de mantenimiento, envasado, área de combustibles, calderas, compresores, subestación, planta de emergencia, PTAR y pozos de agua. Se elaboró y firmó el acta correspondiente, nos retiramos para ingerimos nuestros alimentos y regresar a la Ciudad de Guadalajara.

**DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS**

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA				SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
PARTIDA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	PARTIDA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA
				s/n	312.50	Desayuno, comida y abarrotes	23/07/2015
				s/n	312.50	Desayuno, comida y abarrotes	24/07/2015
<b>TOTAL:</b>				<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 625.00</b>

**ATENTAMENTE**

  
 ING. IMELDA FLORES REYES  
 EL COMISIONADO

**Vo. Bo.**  
  
 MTRA. XÓCHITL YIN HERNÁNDEZ

Declaro, bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.