

Fecha de Elaboración: 22 DE AGOSTO DE 2017

Jefe inmediato: Ing. Federico Ortiz Flores

No. RUC 26903

Delegación: ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: SÁNCHEZ SANDOVAL MARÍA DE LOURDES
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comisión: PFPA/17.1/8C.17.4/006918/17

Periodo: 17 DE AGOSTO DE 2017

Lugar: VISITA DE INSPECCIÓN A GLOBAL EQUIPMENT, S.A. DE C.V.
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN, ESTADO DE MÉXICO

Objeto de la Comisión:

Realizar visita de inspección al establecimiento en materia de RESIDUOS PELIGROSOS

Síntesis:

Se realizó visita de inspección en materia de residuos peligrosos mediante la Orden de Inspección ME0123VI2017 levantándose el acta 17-098-219-VN/2017, al momento de la visita no cuenta con área de almacén de residuos peligrosos, no identifica, no separa la totalidad de los rp's generados

Conclusión:

Se envía a la Subdelegación Jurídica para emplazar

Resultados Obtenidos:

Se levantó el acta de inspección: 17-098-219-VN/2017

Contribución:

Atención al Programa Operativo Anual, para el rubro de visita de inspección en materia de residuos peligrosos


Atentamente

Vo.Bo.


MARÍA DE LOURDES SÁNCHEZ SANDOVAL

Nombre y Firma

Comisionado


Ing. Federico Ortiz Flores

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.