

Fecha de Elaboración: 19 DE OCTUBRE DE 2017

Jefe inmediato: Ing. Federico Ortiz Flores

No. RUC \_\_\_\_\_

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: SÁNCHEZ SANDOVAL MARÍA DE LOURDES  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PPPA/17.1/8C.17.4/008764/17

Periodo: 18 DE OCTUBRE DE 2017

Lugar: H. AYUNTAMIENTO DE OCUILAN ESTADO DE MEXICO

**Objeto de la Comisión:**

CRITERIOS PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE PARA LOS ESTADOS DE MÉXICO, MORELOS, PUEBLA Y CIUDAD DE MÉXICO

**Síntesis:**

NOS UBICAMOS EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE TATEMPA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS LN 18°58'29.5" LW 99°18'37", EN ESTE LUGAR YA EXISTIA UNA BRECHA CONOCIDA COMO LIBRAMIENTO Y LOS RESIDUOS SIRVIERON DE TERRAPLEN; CARRETERA TATEMPA A AHUATENCO COMUNIDAD AHUATENCO EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS LN 18°57'41.7" LW 99°18'49.6" Y EL SEGUNDO PUNTO EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS LN 18°57'47.1" LW 99°18'44.5" EN ESTOS PUNTOS SE COLOCARON AL MARGEN DE LA CARRETERA PARA REFORZAR EL

**Conclusión:**

Se entrega al Subdelegado de Inspección industrial

**Resultados Obtenidos:**


Se levantó el acta de inspección: 17-065-287-AC/2017

**Contribución:**

Atención a los CRITERIOS PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE PARA LOS ESTADOS DE MÉXICO, MORELOS, PUEBLA Y CIUDAD DE MÉXICO


Atentamente

Vo.Bo.

  
MARÍA DE LOURDES SÁNCHEZ SANDOVAL

Nombre y Firma

Comisionado

  
Ing. Federico Ortiz Flores

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

**Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.**