

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 27 de febrero de 2017

Jefe inmediato: Ing. Federico Ortiz Flores

No. RUC 3786

Delegación: ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado:	ESTRADA	GONZÁLEZ	ROGELIO
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFFPA/17.1/8C.17.4/001555/2017

Periodo: 27 de febrero de 2017

Lugar: San Salvador Atenco, México

Objeto de la Comisión:

Realizar visitas de inspeccion a empresa con actividades a unidades de verificacion

Síntesis:

Se inspecciono el quipo donde se lleva a cabo el monitoreo de vehiculos que utizan diesel como combustible

Conclusión:

Los equipos que utilizan de encuentran calibrados, para llevar a cabo el monitoreo

Resultados Obtenidos:

El equipo que se utilia para la medicon de emisiones contaminantes provenientes de los vehiculos que utilizan combustible diesel, se encuentran calibrados

Contribución:

Evitar la contaminacion de emisiones contaminantes a la atmosfera, por vehiculos que utilizan diesel como combustible

Atentamente

I.Q. Rogelio Estrada Gonzalez

Nombre y Firma

Comisionado

Vo.Bo.

Ing. Federico Ortiz Flores

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.