

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 13/09/2018

No. RUC 27834

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: COLÓN IZQUIERDO LAURA RAFAELA
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFPA/17.1/8C.17.4/007027/18

Periodo: DEL 11/09/2018 AL 11/09/2018

Lugar: ZUMPANGO

Objeto de la Comisión:

REALIZAR VISITA DE VERIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN AL CENTRO DE VERIFICACIÓN CORPORATIVO AMBIENTAL ZUMPANGO, S.A. DE C.V, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO

Síntesis:

SE REALIZÓ VISITA DE VERIFICACIÓN AL CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR CORPORAIVO AMBIENTAL ZUMPANGO, S.A. DE C.V., SOBRE LAS MEDIDAS ORDENADAS EN RESOLUCIÓN, SE VERIFICARON TRES MEDIDAS DICTADAS EN LA RESOLUCIÓN No. PFPA/17.1/2C.27.1/009625/2016

Conclusión:

LA VISITA TUVO COMO RESULTADO EL CUMPLIMIENTO PARCIAL


Resultados Obtenidos:

DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ASÍ COMO A LAS SOLICITUDES DEL ÁERA JURIDICA

Contribución:

MEJORAMIENTO DE LAS TECNICAS DE REVISIÓN A VEHICULOS, A TRAVES DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Atentamente


LAURA RAFAELA COLÓN IZQUIERDO

Nombre y Firma
Comisionado

Atentamente

Vo.Bo.


ING. FEDERICO ORTIZ FLORES

Nombre y Firma
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.