

**INFORME DE COMISIÓN**

Jefe inmediato: ING. FEDERICO ORTIZ FLORES Fecha de Elaboración: 23/04/2018  
No. RUC: 9471  
Delegación: ESTADO DE MÉXICO  
Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL  
Comisionado: SERRANO ANGUIANO LAURA  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)  
No. Oficio de comision: PFPA/17.1/8C.17.4/003230/2018  
Periodo: 19-abr-18  
Lugar: TEZOYUCA

**Objeto de la Comisión:**  
VISITA DE INSPECCIÓN AL CENTRO DE CAPACIRACIÓN Y ADIESTRAMIENTO UBICADO EN TEZOYUCA, ESTADO DE MÉXICO


**Síntesis:**  
LA VISITA FUE DE VERIFICACIÓN Y TUVO COMO PROPOSITO EL VERIFICAR EL MUESTREO DE SUELO CONFORME A LA NORMA DE HIDROCARBUROS nom-138-SAMARNAT/SSA-2004

**Conclusión:**  
EL MUESTREO SE REALIZÓ CONFORME A LA NORMA, SE ESTA EN ESPERA DE LOS RESULTADOS

**Resultados Obtenidos:**  
SE LEVANTO UN ACTA DE VERIFICACIÓN 17-103-092-VV/2018

**Contribución:**  
DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Atentamente  
  
LAURA SERRANO ANGUIANO  
Nombre y Firma  
Comisionado

Vo.Bo.  
  
ING. FEDERICO ORTIZ FLORES  
Nombre y Firma  
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarian en caso de lo contrario.