

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 26 de febrero de 2019

No. RUC 1960

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado:	Estrada	Gonzalez	Rogelio
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFFPA/17.1/8C.17.4/000779/19

Periodo: DEL 20/02/2019 AL 20/02/2019

Lugar: Huehutoca, México

Objeto de la Comisión:

Verificar el cumplimiento del Plan de Muestreo y sitios en la contaminación de suelo natural con asfalto en el lugar ubicado en la carretera Querétaro-México, por la volcadura de un tráiler que transportaba asfalto propiedad de la Empresa denominada "GEMINIS TRACTO TANQUES, S.A DE C.V."

Síntesis:

Se tomaron 31 muestras de suelo contaminado con asfalto, se instauró acta de inspección 17-036-017-VV/2019 por contaminación de suelo natural.

Conclusión:

El signatario cuenta con acreditación ante la EMA y aprobación de PROFEPA, para el muestreo de suelo contaminado. Cumplimiento a la Orden de Inspección ME0018VI2018VA001 e instaurando acta de inspección 17-036-017-VV/2019.

Resultados Obtenidos:


En espera de resultados del suelo contaminado con asfalto. Coordinar las actividades del Plan de Muestreo y sitios de muestreo del Laboratorio EHS LABS MÉXICO, S.A DE C.V., por la contaminación de suelo natural ubicado en el kilómetro 59+200 de la carretera Querétaro-México.

Contribución:

Evitar la contaminación de suelo con hidrocarburos (asfalto); así como, remediación de suelos contaminados por derrames de materiales y/o sustancias químicas peligrosas, previniendo la posible infiltración de éstos a mantos acuíferos.

Atentamente


Atentamente


Rogelio Estrada Gonzalez

Nombre y Firma

Comisionado

Vo.Bo.


ING. FEDERICO ORTIZ FLORES

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.