

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 30/10/2020

No. RUC 9991

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: SERRANO ANGUIANO LAURA
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFPA/17.1/8C.17.4/003290/20

Periodo: DEL 26/10/2020 AL 26/10/2020

Lugar: APAXCO

Objeto de la Comisión:

VISITA DE INSPECCIÓN A LA EMPRESA DENOMINADA GEOCYCLE MÉXICO, S.A. DE C.V. PLANTA APAXCO. ubicada en Carretera Estatal Progreso – Apaxco, Km. 0.1 s/n, Col. El Salitre, Municipio de Apaxco en el Estado de México

Síntesis:

CON EL OBJETO DE ATENDER UNA DENUNCIA CIUDADANA, SE ACUDIO A LA PLANTA GEOCYCLE MÉXICO, S.A. DE C.V., UBICADA EN CARRETERA ESTATAL PROGRESO APAXCO KM 0.1 S/N, COL. EL SALITRE, MUNICIPIO DE APAXCO, ESTADO DE MÉXICO, LA DENUNCIA A QUE SE REFIERE UN OLOR A ACRILATO POR EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN RESPECTO DE LA AUTORIZACIÓN Y SE ENCONTRO QUE NO SE RECIBEN ESE TIPO DE RESIDUOS

Conclusión:

LOS HECHOS OBSERVADOS SE ASENTARON EN EL ACTA 17-010-069-VN/2020

Resultados Obtenidos:

SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS PLANEADOS, ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA

Contribución:

VIGILANCIA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Atentamente

Atentamente

LAURA SERRANO ANGUIANO

Nombre y Firma

Comisionado

Vo.Bo.

ING. FEDERICO ORTIZ FLORES

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.